



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12043322
Berichtsnummer :	0000000898197-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	KR-HT 1002		

Fahrzeugdaten

Audi Q5 .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WAUZZZFY7M2018128	Laufleistung abgelesen:	130554 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.12.2020 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	05.02.2026 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	058//8BQW	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Diesel / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 150 kW (204 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	Brillantschwarz	Lackart:	Uni
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Stoff
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	124562 / 09.10.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/65/R17/108 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/65/R17/108 5 mm
2. Achse - links / Zust.		235/65/R17/108 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/65/R17/108 7 mm
Verkehrssicherheit:		

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		235/65/R17/104 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.		235/65/R17/104 6 mm
2. Achse - links / Zust.		235/65/R17/104 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.		235/65/R17/104 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Allradkupplung
- Antriebsart Allradantrieb
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachkantenspoiler
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Fahrassistenz-System City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fensterzierleisten schwarz
- Funkschlüssel
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- 8 Lautsprecher
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic silber
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Ladekantenschutz
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Mild-Hybrid-Technologie
- Modellpflege
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radstand 2819 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Synonym
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachhimmel Stoff
- Dachreling schwarz
- Einstiegleisten mit Aluminiumeinlage
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Frontscheibe Akustikglas
- Fußmatten Velours
- Kofferraumdeckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Harnstofftank (SCR): 12 Ltr.
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz matt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kraftstofftank: 65 Ltr.
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Stoßfänger Ausführung: Basis
- Universal-Schnittstelle Bluetooth

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Wegfahrsperre (elektronisch) | <ul style="list-style-type: none">• Multifunktionskamera |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Ablage- und Gepäckraum-Paket• Business-Paket• Fahrassistenz-System Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)• Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus und Schaltfunktion | <ul style="list-style-type: none">• Audi connect (Internetbasierende Dienste)• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)• Kraftstofftank: 70 Ltr.• Sonderlackierung Brilliant-Schwarz |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden
1.	Motorhaube	Steinschlag
2.	Stoßfänger Vorne	Steinschlag
3.	Tür Vorne - Links	Verformt (leicht)
4.	Dach	Rost
5.	Außenspiegel Gehäuse - Links	Kratzer
6.	Tür Hinten - Links	1 Delle
7.	Tür Hinten - Links	Kratzer
8.	Stoßfänger Hinten	Kratzer
9.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts	Kratzer



Sonstiges

	Bauteil	Schaden
10.	Radlaufabdeckung Hinten Links	Spaltmaß Ungenau
11.	Heckdeckelverkleidung	Gebrauchsspuren
12.	Sitz - Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren
13.	Fahrzeug	Nachlackiert

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube
Steinschlag




2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



3. Tür Vorne - Links
Verformt (leicht)



3. Tür Vorne - Links
Verformt (leicht)



4. Dach
Rost



5. Außenspiegel Gehäuse - Links
Kratzer



6. Tür Hinten - Links
1 Delle



7. Tür Hinten - Links
Kratzer



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer



8. Stoßfänger Hinten
Kratzer



9. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer



10. Radlaufabdeckung Hinten Links
Spaltmaß Ungenau



10. Radlaufabdeckung Hinten Links
Spaltmaß Ungenau



10. Radlaufabdeckung Hinten Links
Spaltmaß Ungenau



10. Radlaufabdeckung Hinten Links
Spaltmaß Ungenau



11. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



11. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



11. Heckdeckelverkleidung
Gebrauchsspuren



12. Sitz - Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren



13. Fahrzeug
Nachlackiert